



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA**

Ofício n.º 025/2021 DAO

Pelotas, 17 de fevereiro de 2021.

**Exmo. Sr.
Cristiano Silva
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS**

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao expediente (prot. Câmara 0282/2021), protocolado pelo Vereador Michel Escalante, o qual requer informações sobre a falta de abastecimento de água no Areal, Dunas, Vasco Pires, Arco-íris, Eldourado, Balneários e parte do Fragata.

Segue apenso, esclarecimentos prestados pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP (04 fls.)

Atenciosamente,

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita

GABINETE DA DIRETORA – PRESIDENTE
Em, 28 de janeiro de 2021

Of. nº: 36/2021

Ilustríssimo Secretário,

Em resposta ao Pedido de Informações nº 000012/2021, do Vereador Michel Escalante, protocolado sob nº 0282/2021, solicitando esclarecimentos sobre a falta de abastecimento de água no Areal, Dunas, Vasco Pires, Arco-Íris, Eldourado, Balneários e parte do Fragata, informamos que no ano de 2020/junho atingimos a marca histórica negativa de 4,40m na Barragem Santa Bárbara. Desde o mês de novembro de 2019, experimentamos um recesso de chuva na região, e especialmente no nosso município, diante disso e frente às previsões de que enfrentaríamos um período sem maiores precipitações o SANEP, àquela época, preparou um plano de ação pra que nós pudéssemos enfrentar essa situação com os menores prejuízos possíveis.

Todo plano foi levado a efeito sem a população experimentar nenhum tipo de racionamento de água, a exemplo do ocorrido em outras cidades. A partir da primeira quinzena de junho de 2020 tivemos uma sequencia de ação chuvosa recuperando gradativamente o nível da Barragem.

Esse ano não tivemos reflexos da seca na Barragem Santa Bárbara, atualmente ela se encontra 0,68cm abaixo do nível normal. Porém visando atender a crescente demanda de abastecimento, bem como a possibilidade de enfrentamento de outro período de estiagem, o SANEP licitou e inicia nesta semana uma obra de ampliação do sistema de captação de água bruta.

A obra será realizada a partir do recalque do Arroio Pelotas até a ETA Sinnott, através de uma adutora existente. Após isso a água irá percorrer uma pequena extensão de valas até o reservatório da Barragem Santa Bárbara.

GABINETE DA DIRETORA – PRESIDENTE
Em, 28 de janeiro de 2021

Para isso, será colocada uma nova bomba no segundo poço de sucção, no Arroio Pelotas. Este poço utiliza a mesma galeria que conduz água do Arroio Pelotas para o primeiro poço de sucção e foi observado que o sistema instalado não comporta mais bombeamento, devido a restrição imposta pela capacidade da galeria atual.

A solução é a execução de uma segunda galeria, que possibilite a expansão da capacidade de recalque, não só para a transposição, mas também pensando em futuras expansões do sistema. Essa ação deverá dar um suporte de 300l/s de água bruta.

Retomada da obra da ETA São Gonçalo que atenderá 500l/s em sua primeira fase, o reinício a obra está previsto para fevereiro e a conclusão no primeiro semestre de 2022.

Na praia do Laranjal, a autarquia adota um sistema alternativo e inovador desde 2018: estruturas móveis foram adquiridas para ampliar o tratamento e setorizar a distribuição de água entre os balneários. A captação ocorre de um canal do arroio Pelotas, localizado a três quilômetros do reservatório do bairro.

Há cerca de 20 dias, a salinidade atingiu este canal, tornando a água salgada em níveis acima do ideal para o tratamento. Por isso precisamos retomar temporariamente o sistema antigo de distribuição para não deixar a praia sem abastecimento neste período. Passamos a utilizar o reservatório R8 da Mário Peiruque dividido entre as regiões do Areal, Dunas e os balneários da praia do Laranjal.

Diariamente as equipes da autarquia trabalham no monitoramento das pressões dos reservatórios. Através dos manômetros, é realizado o controle dos níveis de hora em hora. Assim é feita a distribuição de acordo com a capacidade de vazão. O SANEP verifica os índices de salinidade da água bruta diariamente, com análises frequentes para observar se é possível aumentar a vazão da Estação de Tratamento Móvel, que atende exclusivamente o Laranjal.

Prevendo atender a demanda existente o SANEP está fazendo o uso de caminhão pipa nos reservatórios Barro Duro e Z3, como forma de manter o abastecimento nas regiões, tendo reflexo positivo em todas regiões contempladas.

GABINETE DA DIRETORA – PRESIDENTE
Em, 28 de janeiro de 2021

Barro Duro: O SANEP irá realizar a construção de um novo reservatório de água no Balneário dos Prazeres. A iniciativa irá melhorar as condições do sistema de distribuição e abastecimento. O planejamento da autarquia é de lançar o edital para contratação da empresa responsável pela execução da obra na primeira quinzena de fevereiro. A futura estrutura elevada, denominada R11T terá maior altura e capacidade de armazenamento, o que garante um sistema adequado de distribuição de água à população tanto do Barro Duro quanto da Colônia de Pescadores Z3.

A projeção do SANEP é de que com o melhor desempenho, se reduza os ciclos de paradas para recuperação do nível do reservatório, evitando problemas pontuais de falta de água na região. O edital da licitação prevê a duração da obra em aproximadamente 12 meses.

A tecnologia de osmose entende-se pelo dessalinizador. A salinidade nunca teve um impacto no abastecimento, pois não costuma acontecer nesse período do ano em que o consumo é elevado, tampouco pela extensão de tempo atual, qual seja 20 dias.

É importante salientar que o uso do Arroio Pelotas para o abastecimento por esse sistema é emergencial e foi uma solução encontrada pelo Sanep para resolver o déficit de água nos balneários até a conclusão da Eta São Gonçalo.

Desde a entrada em funcionamento das Estações de tratamento móvel o SANEP atendeu a demanda de abastecimento do Laranjal, o evento em questão se deu de forma extraordinária.

A conclusão da ETA São Gonçalo se dará no primeiro semestre de 2022. A Estação será responsável pela pressurização de água em todas as regiões da cidade.

IMPORTANTE:

O outro fator de desabastecimento foi o temporal: o SANEP ficou sem energia elétrica tanto na produção de água quanto na distribuição, e a recuperação de todo esse sistema leva um período longo. Por isso mais algumas regiões ficaram desassistidas. Em alguns reservatórios o SANEP ficou mais de 36 horas sem energia.

GABINETE DA DIRETORA – PRESIDENTE
Em, 28 de janeiro de 2021

Assim, espero ter atendido ao questionamento, colocando o serviço desta autarquia à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Michele Alsina
Diretora-Presidente do SANEP

Ilmo. Sr.
Fábio Machado
Secretário de Governo do município de Pelotas-RS
Nesta.