

Câmara Municipal de Pelotas
Documento Protocolado

Sob Nº 2896
Em 17/5/18


Responsável



CÂMARA DE PELOTAS - 17-05-2018 - 12:28 - 00096-1/2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA**

Ofício n.º 0281/2018 DAO

Pelotas, 16 de maio de 2018.


Exmo. Sr.
Anderson Garcia
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao pedido de informação formulado pelo Vereador Ivan Duarte, o qual solicita informações sobre o funcionamento e manutenção dos veículos da SAMU (prot. Câmara nº 2393/18).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS (09 fls.).

Atenciosamente,


Paula Schild Mascarenhas
Prefeita



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DA SAÚDE

Memo nº. 134/2018 GAB

Pelotas, 14 de maio de 2018.

De: Gabinete – SMS

Para: Sra. Cristiane Soares
Diretora de Relações Institucionais
Secretaria Municipal de Governo
Prefeitura Municipal de Pelotas

Assunto: Pedido de Informação nº60/2018 (SIM)

Senhora Diretora,

Em resposta ao Pedido de Informação supracitado, informamos o que segue:

1) No dia de hoje (14 de maio de 2018) contamos com as seguintes ambulâncias em funcionamento, conforme relatório anexo:

- a) Ambulância de Suporte Básica I placa IUS 7363;
- b) Ambulância de Suporte Básica II placa INS 6067;
- c) Ambulância de Suporte Básica III placa IYI 9380;
- d) Ambulância de Suporte Avançado placa PUZ 6151;
- e) Ambulância de Transporte Municipal placa IVI 9003;
- f) Ambulância de Transporte Intermunicipal placa IOA 7751;
- g) Veículo de apoio placa IWV 6429;
- h) Motolância placa IRD 4507 e IQM 9095.

2) a) Em relação à manutenção, todos os veículos são atendidos ora por manutenção preventiva, ora manutenção para conserto, portanto, todos listados no anexo "Relação preventiva e Corretiva" (anexo I).

b) As oficinas não nos disponibilizaram data de entrada e saída dos veículos, e o nosso controle não prioriza estas datas e sim dado

por disponibilidade do veículo em ação, que é o que determina as possibilidades assistenciais, exemplo: um veículo pode estar em FA aguardando peças e não estar em oficina, ou estar em FA para assistência, mas possível para função administrativa. Enviamos exemplo do relatório diário para controle regular (anexo II).

c e d) Segue planilha com os veículos, locais, data e valores de manutenção (anexo III). Somentamos que as informações financeiras foram obtidas com base na data de geração dos empenhos, onde o pagamento ocorre posteriormente. Deve-se considerar, também, a possibilidade de que algum empenho possa ter sido estornado posteriormente, mas diante da dificuldade de troca de sistema não temos ainda essa informação.

Destacamos, ainda, que qualquer informação adicional com relação a esses valores poderão ser complementadas posteriormente.

Atenciosamente,



Ana Costa
Secretária Municipal de Saúde

Pelotas, 14 de maio de 2018.

RELAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

FROTA

IWV6429 GOL

PUZ 6151 FRONTIER

YI 9380 MERCEDES

IUS 7363 FIAT DUCATO

IRD 4507 YAMAHA LANDER

IOA7751 PEUGEOT BOXER

IVI 9003 PEUGEOT BOXER

INS6067 RENAULT MASTER

IRM 3934 PEUGEOT BOXER

IVI9102 PEUGEOT BOXER

IOA 0219 PEUGEOT PART

ITU1955 RENAULT MASTER

ITU 1954 RENAULT MASTER

IQM 9095 YAMAHA LANDER

Marcelo Rodrigues da Rosa
Coordenação SAMU/192
32250301



**SAMU
192**

Pelotas, 02 de janeiro de 2018.

Relatório situação das ambulâncias Frota SAMU/192 e transportes
municipal e intermunicipal Ativas e F.A.

| Ambulâncias Ativas Frota SAMU/transporte | Ambulâncias Fora de ação (FA) Frota SAMU/transporte |
|---|--|
| PUZ 6151 Troca por IVO5116 (SPIN) | IVI 9003 (Mecânica Leitzke) |
| KWV6429 (veículo apoio) | YTU1955 (Mecânica Leitzke) |
| ITU 1954 (básica) | IUS 7363 (entrou em f.a, mas retorna até o final da tarde) |
| ITZ3212 (básica/locada) | INS6067 (pátio) |
| IRM 3934 (básica) | |
| IOA 7751 (transporte) | |
| IQM 9095 (Moto 01) | |
| IRB 4507 (Moto 02) | |
| IOA 0219 (particular) | |
| IVI 9102 (para viagem) | |

Pablo N. Gularo
Chefe de Departamento
SAMU/192

Marcelo Rodrigues da Rosa
Coordenador Geral
SAMU/192

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------|---|-------------|
| E003196/2018 | 12/3/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | ALTERNADOR | RS 1.880,00 |
| E003198/2018 | 12/3/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRD4507 | KIT RELAÇÃO/LÂMPADA DE FAROL | RS 219,00 |
| E003200/2018 | 12/3/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IUS7363 | NTEIRA E TRASEIRA DE BALANÇA DIANT PEQUENA E GRANDE/ BIELETA ESTABILIZADOR DIANT/ DICO DE FREIO VENTILADO 5/CUBO ARO16/ COXIM AMORTEC | RS 2.416,00 |
| E003202/2018 | 12/3/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | ITU1955 | CAÇA E VALVULA TERMOSTÁTICA/ RESERVATÓRIO E TAMPA DE AGUA DO RADIADOR/ MANGUEIRA DO BICO INJETOR/ FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL DIESEL/ SENSOR DE TEMPERATURA / CONEXOE RETORNO DOS B | RS 1.954,00 |
| E003206/2018 | 12/3/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | CORREIA DO ALTERNADOR/ POLIA DO ALTERNADOR/ ROLAMENTO GUIA POLIA ALTERNADOR | RS 330,00 |
| E003128/2018 | 12/3/2018 | ALTAIR VOSS - MEI | ITU1954 | REPARAR E PINTAR LATERAL TRASEIRA ESQ/ TROCA DA PORTA TRASEIRA ESQ/ FABRICAÇÃO DE LIMA TRINCA DA PORTA TRASEIRA DIR/ LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO TODAS AS FECHADURAS PORTAS/ FABRICAÇÃO UM BATENTE DA | RS 2.450,00 |
| E003129/2018 | 12/3/2018 | ALTAIR VOSS - MEI | IV9102 | E REFORÇO COLUNA DAS PORTAS TRASEIRAS/ PINTURA DA COLUNA DAS PORTAS TRASEIRAS/ CONSERVO DA FECHADURA DA PORTA CORREDIÇA DIREITA/ LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS FECHADURAS DE TODAS AS PC | RS 1.450,00 |
| E003140/2018 | 12/3/2018 | ALTAIR VOSS - MEI | IRM3934 | SOLDAR E REFORÇO COLUNA DAS PORTAS TRASEIRAS/ PINTURA DA COLUNA DAS PORTAS TRASEIRAS/ LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS FECHADURAS DE TODAS AS PORTAS | RS 950,00 |
| E003093/2018 | 12/3/2018 | ALTAIR VOSS - MEI | PU26151 | FABRICAR SUPORTE DE GIRO FLEX SUPERIOR E POLIMENTO EXTERNO | RS 600,00 |
| E002744/2018 | 7/3/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | ENGRENAGEM RECEPTOR CAIXA/ SINCRONIZADOR DA 5ª MARCHA/ EIXO PRIMARIO DA CAIXA DE MARCHA/ CALÇO DA CAIXA/ EIXO DA CRUZETA DA CAIXA/ PROTETOR DE CARTER | RS 3.060,00 |
| E002778/2018 | 7/3/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | INS6067 | DISCO DE FREIO DIANTEIR E PASTILHA DE FREIO | RS 260,00 |
| E001832/2018 | 22/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | ITU1954 | JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA 36 ESTRIAS | RS 560,00 |
| E002013/2018 | 26/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | DR CAIXA/ SEMI ARRUELA EIXO DA CAIXA/ ENGRENAGEM DO COMANDO CAIXA, RECEPTOR 233779, MOTOR 233350/ EIXO SECUNDÁRIO DA CAIXA DE MARCHA/ MOLLA GUIA DA CAIXA 232520/ MOLLA P | RS 3.247,00 |
| E001390/2018 | 19/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA | RS 87,00 |
| E001397/2018 | 19/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | KIT CORREIA DO COMANDO COM TENSORES/ JOGO DE JUNTAS DO MOTOR COMPLETO COM RETENORES/ JOGO DE ANÉIS/ JOGO DE BRONZINA DA BIELA/ BOMBA DE OLEO/ BOMBA DA AGUA/ TURBINA | RS 7.825,00 |
| E001401/2018 | 19/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | BATERIA 125AH | RS 110,00 |
| E001201/2018 | 16/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | QUADRO DE SUSPENSÃO | RS 2.493,00 |
| E001217/2018 | 16/2/2018 | REMAT MONTE POULSEN - ME | ITU1954 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | RS 2.000,00 |
| E001238/2018 | 16/2/2018 | REMAT MONTE POULSEN - ME | IV9102 | ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA/ FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE/ FUSVEL 70A/ SUPORTE DO CALÇO TRASEIRO/ TERMINAL DE BATERIA/ ARRUELA DO BICO INJETOR | RS 891,18 |
| E001240/2018 | 16/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IV9102 | KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO | RS 1.290,00 |
| E001185/2018 | 16/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | PU26151 | ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA/ FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE/ FUSVEL 70A/ SUPORTE DO CALÇO TRASEIRO/ TERMINAL DE BATERIA/ ARRUELA DO BICO INJETOR | RS 1.840,00 |
| E001222/2018 | 16/2/2018 | REMAT MONTE POULSEN - ME | IV9102 | CULGAÇÃO AXIAL/ REPARO DA PINÇA DE FREIO/ TERMINAL DE DIREÇÃO (E E LD)/ COIFA DO SETOR DA DIREÇÃO/ KIT DA COIFA DA HOMOCINETICA/ ROLAMENTO DA RODA DIANT COM ABS/ PIVO INFERIOR/ PASTILHA DE FREIO/ C | RS 1.390,00 |
| E006800/2018 | 24/4/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | IRD4507 | KIT EMBREAGEM | RS 600,00 |
| E006801/2018 | 24/4/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | IRD4507 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | RS 2.200,00 |
| E006802/2018 | 24/4/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | IQM9095 | CONSERVO BOMBA INJETORA (TIRAR E COLOCAR) | RS 120,00 |
| E006803/2018 | 24/4/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | IQM9095 | PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA | RS 527,41 |
| E006804/2018 | 24/4/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | IOA7751 | CABO DA EMBREAGEM | RS 22,95 |
| E006805/2018 | 18/4/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | IOA7751 | FILTRO DO DIESEL/ SENSOR DA FLAUTA | RS 12,00 |
| E006461/2018 | 18/4/2018 | CLAUDIO ADELAR FREITAS & CIA LTDA | INS6067 | OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS | RS 22,95 |
| E006109/2018 | 12/4/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | INS6067 | FILTRO LUBRIFICANTE | RS 108,00 |
| E006110/2018 | 12/4/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | INS6067 | OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS | RS 166,00 |
| E006015/2018 | 10/4/2018 | LYON PNEUS LTDA | INS6067 | FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR | RS 110,50 |
| E007597/2018 | 3/5/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | PU26151 | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO | RS 1.270,00 |
| E007598/2018 | 3/5/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | PU26151 | OLEO LUBRIFICANTE SW30 DIESEL | RS 280,00 |
| E007599/2018 | 3/5/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | ITU1954 | FILTRO DE AR DO MOTOR, DO COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE | RS 746,00 |
| E007600/2018 | 3/5/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | ITU1954 | OLEO LUBRIFICANTE SW30 DIESEL | RS 320,00 |
| E007601/2018 | 3/5/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | IUS7363 | FILTRO DE AR DO MOTOR, DO COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE | RS 150,00 |
| E007602/2018 | 3/5/2018 | JBRISUL - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - M | IUS7363 | OLEO LUBRIFICANTE | RS 246,00 |
| E007420/2018 | 30/4/2018 | CLAUDIO ADELAR FREITAS & CIA LTDA | ? | FILTRO DE AR DO MOTOR, DO COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE | RS 60,00 |
| E001742/2018 | 26/2/2018 | CLAUDIO ADELAR FREITAS & CIA LTDA | ? | SERVIÇO DE VULCANIZADORA | RS 2.912,50 |
| E001752/2018 | 21/2/2018 | REMAT MONTE POULSEN - ME | IRM3934 | SERVIÇO DE VULCANIZADORA | RS 1.100,00 |
| E001758/2018 | 21/2/2018 | REMAT MONTE POULSEN - ME | IRM3934 | ROLAMENTO DE EMBREAGEM/ COIFA DA HOMOCINETICA/ TRIZETA | RS 361,80 |
| E001466/2018 | 19/2/2018 | REMAT MONTE POULSEN - ME | IUS7363 | OLEO HIDRÁULICO | RS 86,70 |
| E001471/2018 | 19/2/2018 | RICARDO R. NEUENFELD - ME | ITU1955 | REMOÇÃO DO VÉICULO | RS 1.600,00 |
| E001422/2018 | 19/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IRM3934 | TESTE DE TRINCA DE CABECOTE, MAO DE OBRA, APLAINAR CABECOTE, TROCA DE OLEO, TESTE DE VEDAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO | RS 2.720,00 |
| E001425/2018 | 19/2/2018 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PIONEIRO LTDA | IV9102 | OLEO LUBRIFICANTE SW30 DIESEL | RS 105,00 |
| | | | | CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL | RS 320,00 |

| EMPENHO | | | | DESCRIÇÃO | | TOTAL |
|--------------|----------|----------------------------------|-----------|--|--|--------------|
| NÚMERO | DATA | NOME | AMBIÊNCIA | | | |
| E002740/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | ITU 1954 | CAIXA DE CAMBIO/PINO DE NOVA DIANTEIRA/BARRA DE ARTICULAÇÃO AXIAL/PASTILHA DE FREIO DANTEIRO E TRASEIRO/DISCO DE FREIO DANTEIRO/BUCHA DE BARRA ESTABILIZAD | | R\$ 5.960,00 |
| E001701/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poubem- ME | ITU 1954 | TRIOCA DE MEBREAGEM E TRIOCA DE PASTILHAS | | R\$ 2.050,00 |
| E001709/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | ITU 1954 | OLEO LUBRIFICANTE TIPO S DE ARIES E REFRIGERAÇÃO VEICULAR | | R\$ 18,00 |
| E001453/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poubem- ME | ITU 1955 | OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS | | R\$ 6.322,00 |
| E001454/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poubem- ME | IUS 7363 | BROXINA DE BIELA/BROXINA ERO/NT DE PROTAO/NT DO CILINDRO/BOMBA DO OLEO/DOGO DE JUNTAS COM RETENTORES/VALVULA TERMOSTATICA/RT CORREIAS E TENSOR DO PONTO/BOBINA DAGUIM/FILTRO DE OLEO/F | | R\$ 1.701,10 |
| E001462/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poubem- ME | IUS 7363 | FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS | | R\$ 85,26 |
| E001464/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poubem- ME | IUS 7363 | SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO/TRIOCA DE OLEO E FILTRO/BICOS/TRIOCA DE OLEO CAIXA DE CORREIA | | R\$ 980,00 |
| E001346/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | IVT 9302 | TENSOR DE CORREIA/CORREIA DO ALTERNADOR | | R\$ 797,00 |
| E001365/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poubem- ME | ? | BICO INJETOR COMMON RAIL | | R\$ 2.800,00 |
| E001371/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | IVD 5116 | PASTILHA DE FREIO | | R\$ 1.190,00 |
| E001389/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | IHS 6067 | TRIOCA DE MEBREAGEM E TRIOCA DE PASTILHAS | | R\$ 1.680,00 |
| E001396/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | IHS 6067 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA ORIGINAL/JUNTA DO CABECOTE ORIGINAL/TUBERNA PARA MOTOR | | R\$ 1.088,00 |
| E001325/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | IUS 7363 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA ORIGINAL/JUNTA DO CABECOTE ORIGINAL/TUBERNA PARA MOTOR | | R\$ 1.800,00 |
| E001327/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | IUS 7363 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA ORIGINAL/JUNTA DO CABECOTE ORIGINAL/TUBERNA PARA MOTOR | | R\$ 16,00 |
| E001337/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | ITU 1955 | TRIOCA DE MEBREAGEM E TRIOCA DE PASTILHAS | | R\$ 416,00 |
| E001337/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | ITU 1955 | TRIOCA DE MEBREAGEM E TRIOCA DE PASTILHAS | | R\$ 2.255,90 |
| E001372/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | IUS 7363 | FILTRO DO BRESI/POLIA DA BOMBA/REPARO DA BOMBA INJETORA | | R\$ 300,00 |
| E001374/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | ITU 1954 | REIK COMPLETA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO | | R\$ 1.600,00 |
| E001375/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poubem- ME | ITU 1955 | SERVIÇO DE REMOÇÃO VEICULAR | | R\$ 160,00 |
| E001380/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poubem- ME | ITU 1955 | TRIOCA DA CRUZETA/TRIOCA DO CANO DAGUIM/TRIOCA DA BARRA | | R\$ 520,00 |
| E001381/2018 | 8/5/2018 | Ricardo R. Neuenfeldt- ME | ITU 1955 | TIRAR E COLOCAR MOTOR/MONTAR E DESMONTAR MOTOR/RETRIFICAR VÁRIAS EQUIPAMENTOS RETRIFICAR BLOCO/BANHO TERMICO/ALINHAMENTO DE BLOCO/RETRIFICAR BUCHA DE BIELA E TRIOCA | | R\$ 2.800,00 |
| E001385/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pionero LTDA. | IVT 9302 | BIELA DO MOTOR/MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | R\$ 670,00 |
| | | | | BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO | | R\$ 7.800,00 |

| NUM_EMPENHO | NOME_FORNECEDOR | VL_EMPENHO | DT_CADASTRO | DT_COMPROMETE | NATUREZA |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|
| E001185/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 120 | 14/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001201/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 1390 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001217/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 600 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001222/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 522,41 | 15/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001228/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 2200 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001240/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 60 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001246/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 7800 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001264/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 199,8 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001265/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 148 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001271/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 1680 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001289/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 3088 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001308/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 3088 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001314/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 1800 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001323/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 16 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001327/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 416 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001334/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 2255,9 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001337/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 300 | 16/2/2018 | 16/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001373/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 1600 | 16/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001374/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 160 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001375/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 520 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001380/2018 | RICARDO R. NEUENFELD - ME | 7080 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001381/2018 | RICARDO R. NEUENFELD - ME | 670 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001385/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 7800 | 15/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001390/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 2000 | 16/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001397/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 891,18 | 16/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001401/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 1290 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001413/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 1840 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001422/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 105 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001425/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | 320 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001452/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 170,1 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001458/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 85,26 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001462/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 980 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| E001464/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 797 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| E001466/2018 | RENATA MONTE POULSEN - ME | 160 | 19/2/2018 | 19/2/2018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |

| NÚMERO | DATA | NOME | AMBUÂNCIA | EMPENHO | DESPESA | TOTAL |
|---------------|----------|-----------------------------------|-----------|--|-------------|-------|
| E0027407/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | ITU 1954 | CAIXA DE CAMBIO/PIVO DE MOIA DIANTEIRA/BARRA DE ARTICULAÇÃO AXIAL/PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/LOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO/BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA | RS 5.960,00 | |
| E0017031/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro ME | ? | TROCA DE TURBINA/TROCA DE ANÉIS E REFRIGERAÇÃO VEICULAR | RS 2.050,00 | |
| E0017099/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem LTDA. | ITU 1954 | OLEO LUBRIFICANTE TIPO ATF | RS 18,00 | |
| E0017355/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | ITU 1955 | BRONZINA DE BIELA/BRONZINA/FIXO/KIT DE PISTÃO/KIT DE ANÉIS/BOMBA DO OLEO/LOGO DE LUNTAS.COM RETENTORES/VÁLVULA TERMOSTÁTICA/KIT CORREIAS E TENSOR DO PONTO/BAMBA DAGUA/FILTRO DE OLEO/FILTRO | RS 6.327,00 | |
| E0014527/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem ME | IUS 7363 | OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS | RS 85,26 | |
| E0014581/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem ME | IUS 7363 | FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS | RS 980,00 | |
| E0014627/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem ME | IUS 7363 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO/TROCA DE OLEO E FILTRO/BICOS/TROCA DE OLEO CANVA DE CORREIA | RS 797,00 | |
| E0012467/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro ME | WI 9102 | SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR | RS 7.800,00 | |
| E0012464/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem LTDA. | ? | SENSOR DE CORREIA/CORREIA DO ALTERNADOR | RS 199,80 | |
| E0012657/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | IWO 5116 | BICO INJETOR COMMON RAIL | RS 148,00 | |
| E0012717/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro ME | INS 6067 | PASTILHA DE FREIO | RS 1.680,00 | |
| E0012897/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem LTDA. | INS 6067 | TROCA DE MEBREAGEM E TROCA DE PASTILHAS | RS 3.088,00 | |
| E0013087/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | IUS 7363 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA ORIGINAL/JUNTA DO CABECOTE ORIGINAL/TURBINA PARA MOTOR | RS 1.800,00 | |
| E0013147/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem ME | IUS 7363 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA ORIGINAL/JUNTA DO CABECOTE ORIGINAL/TURBINA PARA MOTOR | RS 416,00 | |
| E0013237/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | ITU 1955 | TIRAR E COLOCAR BICOS INETORES | RS 2.255,90 | |
| E0013277/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro ME | ITU 1955 | GUIA DE VALVULA DE ADMISSAO ESCAPE | RS 300,00 | |
| E0013347/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem ME | IUS 7363 | FILTRO DO DIESEL/POLIA DA BOMBA/REPARO DA BOMBA INJETORA | RS 1.600,00 | |
| E0013377/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | ITU 1954 | TESTE DE BICOS INETORES | RS 140,00 | |
| E0013747/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro ME | ITU 1954 | REDE COMPLETA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO | RS 520,00 | |
| E0013757/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem ME | ITU 1955 | SERVIÇO DE REMOÇÃO VEICULAR | RS 7.080,00 | |
| E0013867/2018 | 8/5/2018 | Renata Monte Poulsem ME | ITU 1955 | TROCA DA CRUZETA/TROCA DO CANO DAGUA/TROCA DA BARRA | RS 670,00 | |
| E0013877/2018 | 8/5/2018 | Ricardo R. Neufeld ME | ITU 1955 | TIRAR E COLOCAR MOTOR/MONTAR E DESMONTAR MOTOR/RETIFICAR VIBAREQUIM/RETIFICA GERAL DO CABECOTE/RETIFICAR BLOCO/BANHO TERMICO/ALINHAMENTO DE BLOCO/RETIFICAR BUCHA DE BIELA E TROCA DE O | RS 7.800,00 | |
| E0013857/2018 | 8/5/2018 | Peças e Acessórios Pioneiro LTDA. | IVI 9102 | BIELA DO MOTOR/MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | |
| | | | | BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO | | |