



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12

Comissão de Combate ao Coronavírus

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhores Vereadores.

EMENTA: Propõe que seja encaminhado ao Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde – em função da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) – sugestões de alterações na estrutura do local destinado a construção de Hospital de Campanha no Ginásio do Sesi na cidade de Pelotas/RS, após vistoria realizada no local por membros da Comissão de Combate ao Coronavírus da Câmara de Vereadores de Pelotas acompanhados por técnicos.

Os vereadores Marcus Cunha, PDT, Antônio Peres, PSB, Fernanda Miranda, PSOL e Ivan Duarte, PT, integrantes da Comissão de Combate ao Coronavírus da Câmara Municipal de Pelotas – criada em 02/04/2020 com o objetivo de fiscalizar as ações do Poder Executivo e auxiliar na busca de soluções e estratégias de enfrentamento a pandemia do Coronavírus (COVID19) – propõem que seja encaminhado ao Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, sugestões de alterações na estrutura do local destinado a construção de Hospital de Campanha no Ginásio do Sesi na cidade de Pelotas/RS, surgidas após vistoria realizada com iniciativa desta Comissão, representada pelos vereadores que esta subscrevem, acompanhados pelo engenheiro clínico Cleiton da Gama Garcia, engenheiro mecânico Rodrigo Khun, técnica de enfermagem Bianca d'Carla e do Bombeiro Militar Giovane Rodrigues, no local onde foi anunciado que será construído hospital de campanha.

Através da visita realizada em 03/06/2020 constatou-se que após dois meses da visita feita anteriormente ao mesmo local no dia 09/04/2020, quando foi anunciado que o ginásio do Sesi abrigaria o hospital de campanha de Pelotas, ainda não há uma estrutura adequada para funcionamento deste hospital, fato que motivou os técnicos presentes a apresentarem listagem de itens necessários para adequação do local para a finalidade pretendida e os vereadores a encaminharem à administração a título de sugestão:

1. Revisão e/ou readequação da rede elétrica;



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12

2. Melhorar a fixação das luminárias junto às estruturas ali montadas, bem como, rever seu acionamento (liga/desliga);
3. Separação do fornecimento de energia por baias, visto que o cabo de energia é único interligando todas as baias e, em caso de sinistro, a energia cairá em toda a rede.
4. Colocação de luminárias individuais, eis que acendem todas as lâmpadas da mesma fila conjuntamente.
5. Revisão e adequação dos aspectos relativos à segurança contra incêndio e pânico, tais como, acesso livre aos extintores de incêndio, elementos de comunicação em incêndio (sinalização visual e sonora), definição das saídas de emergência (com a devida sinalização indicativa), as quais existem e atendem à demanda original, do ginásio, mas não a atual, de um hospital de campanha, face a mudança do layout interno, iluminação de emergência, etc., em observância a Lei Estadual 14.376 de dezembro de 2013.
6. Elaboração de um plano de emergência contra incêndio e pânico, em conformidade com a ABNT NBR 15219:2005;
7. Verificar junto ao exército brasileiro em Pelotas, a possibilidade de empréstimo de camas para o hospital de campanha, uma vez que são metálicas e não de madeira, maiores e mais resistentes, bem como, um pouco mais altas;
8. A implantação de um perímetro de segurança no entorno do ginásio, composto de barreiras físicas móveis e patrulhamento/monitoramento através da GMPel, isolando o ginásio dentro daquele terreno, evitando que usuários do parque e não autorizados accessem o hospital;
9. Observar se a estrutura contempla a NOTA TÉCNICA Nº 69/2020/SEI/GRECS/GGTES/DIRE1/ANVISA, que traz orientações gerais sobre Hospital de Campanha durante a pandemia internacional ocasionada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, chamadas de Unidades Alternativas de Assistência à



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12

Saúde – Recomendações, quais sejam:

“Unidade/Ambiente

1. Sala/área de espera para pacientes;
2. Vestíario de barreira de acesso à unidade;
3. Enfermaria;
4. Banheiro para pacientes;
5. Copa de distribuição;
6. Sala para dispensação de medicamentos;
7. Sala/área de estar de funcionários;
8. Sala/área de guarda de exames;
9. Sala de guarda de materiais;
10. Expurgo:

- área de recepção de material contaminado;
- área de pré-limpeza;
- área de limpeza e desinfecção de produtos não críticos.

11. Depósito de Material de Limpeza – DML;

12. Observações gerais:

- a. Sinalizar na entrada da unidade restrição a visitante para evitar riscos desnecessários para pacientes e funcionários;
- b. Sistemas de abertura de portas com cotovelo ou com os pés;
- c. Manter os ambientes ventilados, prevendo ventilação natural ou sistema de climatização que promova a necessária renovação de ar;
- d. Materiais de acabamento lisos, homogêneos, com o menor número possível de ranhuras ou frestas, e de fácil higienização;
- e. Lixeiras de pedal.”

10. Instalação de rede de esgoto e caixa de coleta com ralos nos chuveiros das tendas instaladas no lado de fora do ginásio;

11. Criar separação entre as alas masculino e feminina;

12. Colocação de biombos para separar os leitos;

13. Impermeabilização dos colchões;

14. Aumento no tamanho e quantidade de pias para higienização das mãos;



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12

15. Aumento no número de chuveiros (não está claro se os pacientes tomarão banho nos mesmos locais dos funcionários) fato que seria absolutamente contraindicado, se considerados, no mínimo, aspectos sanitário trabalhistas;
16. Criação de copa ou refeitório para funcionários;
17. Criação de rede de gases, O₂, ar e vácuo;
18. Colocação de armários e providenciar os enxovais que são inexistentes;
19. Criação de uma farmácia local de dispensação de medicações para os postos de enfermagem.
20. Gerador de energia para rede de emergência;
21. Maior número de pias com torneiras com acionamento automático, dispenser de sabonete líquido, papel toalha e álcool gel 70%.
22. Realocação das tendas (barracas) para local mais elevado, devido a possibilidade de alagamentos, visto que elas estão localizadas em área mais baixa (depressão) do terreno, próximo a uma vala de drenagem pluvial. Poderiam ser instaladas nas rampas de acesso, nas extremidades do ginásio. Outra sugestão, embora seja mais difícil, seria elevar consideravelmente seu pavimento (piso).

JUSTIFICATIVA:

A empresa JN Estruturas, contratada pela Prefeitura de Pelotas, iniciou no dia nove de abril (09/04/2020) a montagem do que deveria ser um Hospital de Campanha no Ginásio do Sesi, no prolongamento da avenida Bento Gonçalves. A promessa era de que o local teria 159 leitos de enfermaria para pacientes diagnosticados com a doença Covid-19, provocada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2).

Passados quase dois meses do início da montagem do Hospital de Campanha, em 03/06/2020, a Comissão de Combate ao Coronavírus, representada por seu Presidente, vereador Marcus Cunha, e também pelos vereadores Ivan Duarte, Antônio Peres e Fernanda Miranda, juntamente com o corpo técnico formado pelo engenheiro clínico Cleiton da Gama Garcia, pelo engenheiro mecânico Rodrigo Khun, pela técnica de enfermagem Bianca d'Carla e pelo bombeiro militar Giovane Rodrigues, foram ao local para realizarem vistoria sobre as condições de atendimento à população pelotense.



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12

Ocorre que os técnicos observaram diversas falhas estruturais que inviabilizam a utilização do local como um hospital de campanha no momento. As deficiências estão nos mais diversos fatores como, por exemplo: nas camas de madeira que pela sua porosidade são focos de concentração de vírus e bactérias; camas de madeira que são baixas demais para atendimento hospitalar; falta de esperas para oxigênio e ar comprimido; diversos problemas nas redes elétricas e de separação das baías; ausência de divisão entre setor masculino e feminino, dentre muitos outros problemas já elencados. Alguns dos apontamentos dos técnicos podem ser observados nas imagens anexadas a este a documento que foram feitas no dia vistoria.

Sendo assim, o corpo técnico que acompanhou a Comissão de Combate ao Coronavírus elaborou uma listagem de sugestões de alterações na estrutura existente para que se torne possível utilizar o espaço que foi pensado como hospital de campanha para auxiliar no combate ao vírus em Pelotas, por isso, encaminhamos este pedido de providências.

Pelotas, 04 de junho de 2020.

Vereador Marcus Cunha
Presidente da Comissão de Combate ao Coronavírus

Vereador Antônio Peres

Vereadora Fernanda Miranda

Vereador Ivan Duarte



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12

ANEXO I – IMAGENS





CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12





CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12





CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12





CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12





CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000A54894000590027950161FC019B12



Vereador Marcus Cunha
Presidente da Comissão de Combate ao Coronavírus

Vereador Antônio Peres

Vereadora Fernanda Miranda

Vereador Ivan Duarte