

# CÂMARA MUNICIPAL

06/02 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Doc Nº:0350/2021  
Protocolo 1087/2021

Data: 19/02/2021

09:28

000356FC50017C0027F802E70D01650D



## PEDIDO DE PROVIDÊNCIA

**Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,  
Senhores/as Vereadores/as.**

**EMENTA:** A vereadora que este subscreve, solicita que após leitura em plenário, que este pedido de providências seja encaminhado à SSUI e ao SANEP a fim de corrigir a grave situação da falta de escoamento na rua São Borja (rua da UBS do Laranjal), problema que passou a ocorrer depois da obra de pavimentação da Espírito Santo.

### **JUSTIFICATIVA:**

Esta solicitação se fez necessária após veiculação no periódico local Jornal do Laranjal, de uma matéria que aborda os graves problemas enfrentados pelos moradores da rua São Borja no Laranjal (rua da UBS) após a pavimentação da av. Espírito Santo.


A matéria publicada no dia 3 de fevereiro segue a seguir na íntegra:

#### "PROBLEMAS QUE BATEM À PORTA DA UBS LARANJAL

*Moradores da rua São Borja reclamam dos efeitos colaterais da obra de pavimentação da Espírito Santo. Segundo grupo de que se mobilizou, a empreiteira fez a pavimentação, colocaram meio-fio mas, não há nenhuma saída d'água. "A rua fica cheia de água, não vimos nenhuma obra de tubulação para escoamento pluvial", aponta o Engenheiro Agrícola, Jaime Bendjoya, que construiu mureta e rampa em frente a residência para evitar invasão da água.*

*As ruas adjacentes tem um nível mais alto que a região afetada, poucos metros da UBS Laranjal, que também sofre com a inundação e é obrigada a interromper atendimentos em dias de grande volume de chuva. Em entrevista ao JL, a prefeita Paula Mascarenhas, disse que as obras solucionariam ou minimizariam o problema de alagamento no entorno da UBS Breno Nunes, conhecida como Postinho de Saúde do Laranjal. Como solução, Jaime sugere a retirada dos canos para elevação do nível e correção no cimento, ou de forma emergencial a abertura de valeta no entorno da praça Paul Harris.*

*Segundo Themis Linck, Denise Requião Farias após a pavimentação o problema de drenagem se agravou. O inusitado é que o posto de saúde está cercado por problemas que podem afetar a saúde pública. Algumas tampas de bueiros foram levantadas para verificação e o grupo se deparou com água parada e muitas larvas de mosquitos. A situação causou extrema preocupação.*



## CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000356FC50017C0027F802E70D01650D

*E água que inunda a rua pode ser fonte de contaminação pela bactéria da Leptospirose. Os moradores encaminharam pedido de solução ao Sanep e aguardam solução antes da finalização da obra. "*

Solicita-se a ambos os órgãos municipais providências com urgência, uma vez que após a chuva o acesso à UBS é muito difícil. Segundo moradores, agora durante a vacinação de idosos para prevenção à COVID-19, a situação foi deplorável pois as pessoas de idade tinham que se deslocar em meio ao barro e alagamento.

Sala de Sessões, 19 de fevereiro de 2021

  
**Vereadora Marisa Schwarzer  
Bancada do PSB**