



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

000521F850017C0027F801D60101989B

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

EMENTA: A vereadora que este subscreve, solicita que após lido em plenário, este pedido de providências seja encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte com URGÊNCIA, para correção de sinalização no Barro Duro, onde diversos acidentes estão acontecendo.

JUSTIFICATIVA:

Na entrada do Barro Duro, há uma sinalização para que os motoristas entrem na contra-mão devido a ajustes na via, porém a sinalização é muito falha em relação a quando o condutor deveria voltar para a via correta, e ali vários acidentes estão acontecendo pois o condutor não entende quando deve voltar para a mão correta (relato dos moradores). Um dos acidentes aconteceu neste sábado, uma colisão entre um carro e uma moto, sem casualidades, mas que poderia ter tido resultados fatais. Enquanto aguardavam para fazer o registro do acidente, o condutor do carro e da moto presenciaram vários motoristas cometendo o mesmo erro pela falta de sinalização.

Segue o relato do condutor *"Próximo as 22h do dia 05/03 estava trafegando na Av. Amazonas sentido Balneário Barro Duro direção à Pelotas. Tendi um desvio no meio da avenida por conta de reparos no lado direito tendo um bloqueio na via da direita, forçando os carros ocuparem a via da esquerda. Continuei trafegando nesta via pois não tem sinalização de retorno para a via da avenida lado direito. Ao chegar na final da avenida em frente ao número 919, bem na curva veio ao meu encontro uma moto colidindo com o canto direito do carro. Enquanto estávamos prestando atendimento ao motoqueiro constatamos que mais carros estão trafegando até o final da avenida pelo lado esquerdo da avenida por falta de sinalização da obra no local. Muitos carros estavam fazendo o mesmo trajeto na contramão até o final da avenida por falta de sinalização."*

Sala de Sessões, 12 de março de 2021

Vereadora Marisa Schwarzer